

# MANUAL DE INSTRUCCIONES



## BALANZA ELECTRÓNICA DE COCINA

MODELO: **MX-PC2118**  
**MX-PC2119**



**ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL**

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica. Depositelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado. Antes de desechar el producto, extraiga las pilas del mismo.



Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2011/65/UE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.



## INTRODUCCIÓN

MX ONDA le agradece la deferencia que ha tenido al adquirir este producto. La balanza electrónica de cocina MX-PC2118 ó MX-PC2119 con la decoración de panes y frutos rojos respectivamente, es un aparato de elegante diseño y de líneas depuradas que le ofrece mayor precisión y funcionalidad que las balanzas de cocina tradicionales, incorpora la tecnología mas reciente y tiene entre otras las siguientes características:

- Media del peso en kilogramos, gramos, libras u onzas
- Rango de peso: de 2 g hasta 5000 g
- Resolución: 1 g
- Pantalla LCD retroiluminada de 5 dígitos
- Controles tipo táctil
- Encendido electrónico
- Apagado automático transcurridos 2 minutos
- Función tara (descuento de peso añadido)
- Extraplana: sólo 16 mm de altura
- Aviso de pilas agotadas
- Aviso de sobrecarga

## ANTES DE USAR LA BALANZA

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un uso posterior.
- Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una potencial fuente de peligro.
- Despues de retirar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no utilice el aparato; póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Para que las mediciones sean precisas, coloque la balanza sobre una superficie estable y horizontal.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico. En caso de uso profesional, uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones, el fabricante no acepta ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez.
- Si el aparato se ha caído o en caso de que no funcione adecuadamente, absténgase de usarlo y no intente desmontarlo o repararlo. Contacte con su distribuidor o Centro de Servicio Técnico MX ONDA más cercano.

## COLOCACIÓN/SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Para la colocación o sustitución de las pilas siga los siguientes pasos:

- Abra la tapa del compartimento de las pilas situada en la base del aparato, haciendo presión en la pestaña (en el sentido de la flecha) al tiempo que tira de la misma hacia arriba.
- Para extraer las pilas, mediante un objeto puntiagudo deslice la pila hacia el contacto eléctrico (ver figura 1), después tire de la misma hacia el exterior.
- Para colocar las pilas (tipo CR2032) con el terminal positivo (+) hacia arriba, introduzca la pila hacia el contacto eléctrico (ver figura 2), después presione ligeramente la pila hasta que quede retenida por las pestañas de plástico.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.




Figura 1





Figura 2



## MUY IMPORTANTE

- Antes de usar por primera vez la balanza deberá retirar la lámina de plástico de protección de las pilas.
- Sustituya las pilas cuando la pantalla muestre la indicación “*LO*”.
- Si no piensa utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas y guárdelas en un lugar fresco.
- No desmonte las pilas, no las cortocircuite y nunca las caliente ni las tire al fuego. Las pilas contienen materiales contaminantes del medio ambiente, por eso, una vez agotada la vida de las mismas, **NO** las tire a la basura, depositelas en el sitio adecuado para su posterior reciclado.


## CONTROLES Y FUNCIONES



## MODO DE EMPLEO

- Para encender la balanza toque con la yema del dedo la zona de encendido/apagado y función tara **①/Tare**, la pantalla efectuará una chequeo y cuando muestre el dígito “**0**” indicará que está preparada para pesar. Si al encender la balanza hay colocado un recipiente o algún objeto, este no será considerado (pesado).  

- Toque con la yema del dedo la zona del selector de la unidad de peso **Unit** y elija la unidad de medida, podrá elegir entre kilogramos, gramos, libras u onzas. En la pantalla aparecerá el símbolo de la unidad de peso seleccionada, Kg (kilogramos), g (gramos), lb (libras) y oz (onzas).  

- Cuando la pantalla muestre el símbolo **▲** será la indicación que la balanza está estabilizada y lista para realizar la medición, coloque sobre la zona para el pesaje el producto que desea pesar y la pantalla mostrará el peso.

- Al tocar con la yema del dedo la zona de encendido/apagado y función tara **①/Tare** la balanza no considerará el peso de los componentes o ingredientes ni del recipiente que en ese momento estén sobre la base, de esta forma podrá añadir distintos ingredientes sin necesidad de quitar los ya pesados.
- Para apagar la balanza toque con la yema del dedo durante dos segundos la zona de encendido/apagado y función tara **①/Tare**. No obstante, si transcurren 2 minutos sin tocar ningún botón y sin pesar ningún objeto u alimento, la balanza se apagará automáticamente.
- Al superar el límite de peso de la balanza, la pantalla mostrará la indicación de sobrecarga “*EEEEEE*”.



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie la balanza con un paño húmedo y séquela con otro seco. No utilice alcohol ni productos abrasivos y no permita que la unidad entre en contacto con agentes volátiles como gasolina, disolventes, insecticidas, etc.
- Evite que el aparato quede expuesto a temperatura y humedad extremas, a la luz solar directa, agua o polvo.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	2 pilas de 3 V tipo CR2032
Pantalla LCD retroiluminada	5 dígitos de 0,63 " (16 mm)
Rango de peso	2 g / 0,004 lb - 5000 g / 11 lb.
Resolución	1 g / 0,002 lb
Dimensiones	140 x 215 x 16 mm (l, a, alto)
Peso	362 g

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 2004/108/EC (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética.

“MX, MX ONDA” y su logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

**MX ONDA, S.A.**  
Isla de Java, 37  
28034 – MADRID

Teléfono de información y Servicio Técnico: **902 551 501**

E-MAIL: [mxsat@mxonda.es](mailto:mxsat@mxonda.es)

<http://www.mxonda.es>

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Mx<sup>o</sup>Nda

BALANÇA DE COZINHA ELETRÔNICA

MODELO: MX-PC2118  
MX-PC2119



CE

ANTES DE USAR LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

Uma vez esgotada a vida útil deste produto eléctrico, não o atire ao lixo doméstico.

Deposite-o no contentor adequado de um ponto próximo da sua localidade, para sua posterior reciclagem. Antes de descartar o produto retire as pilhas do mesmo.



Este producto cumpre com a Directiva Europea RoHS (2011/65/UE), sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em aparelhos eléctricos e electrónicos, transposta à legislação espanhola mediante o Real Decreto 208/2005.



## INTRODUÇÃO

MX ONDA Obrigado deferência teve de comprar este produto.

Balança de cozinha eletrônico MX-PC2118 ou MX-PC2119 com decoração de pães e frutas vermelhas, respectivamente, é um dispositivo de design elegante e linhas elegantes que oferece maior precisão e funcionalidade que equilibra cozinha tradicional, incorporando a tecnologia mais recente e tem entre outros os seguintes recursos:

- Peso médio em quilogramas, gramas, libras ou onças
- Gama de peso: 2 g a 5000 g
- Resolução: 1 g
- Backlit LCD de 5 dígitos
- Controles do tipo de toque
- Ignição eletrônica
- Automático após 2 minutos
- Função Tara (desconto adicionado peso)
- Slimline: apenas 16 mm de altura
- Aviso de bateria
- Aviso de sobrecarga

## ANTES DE USAR A BALANÇA

- Leia estas instruções e guarde-as para uso posterior com cuidado.
- Materiais de embalagem (sacos de plástico, esferovite, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças, pois constituem uma potencial fonte de perigo.
- Depois de retirar a embalagem, verifique se o aparelho não está danificado. Em caso de dúvida, não use o dispositivo; entre em contato com a equipe de suporte técnico.
- Para medições precisas, coloque a balança sobre uma superfície estável, horizontal.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico. Em caso de uso profissional, uso inadequado ou não cumprimento das instruções, o fabricante não aceita qualquer responsabilidade e a garantia não será aplicada.
- Se o produto tiver caído ou se não funcionar correctamente, por favor, abster-se de usá-lo e não tente desmontar ou repará-lo. Contacte o seu revendedor ou a assistência técnica mais próxima MX ONDA.

## MONTAGEM/SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS

Para a colocação ou substituição das baterias siga estes passos:

- Abrir o compartimento na base do dispositivo, pressiona a patilha (na direcção da seta) enquanto puxando-o para cima.
- Para retirar as pilhas, usando um objeto pontiagudo deslizar a bateria ao contacto eléctrico (ver Figura 1), em seguida, puxe-a para fora.
- Para instalar as pilhas (CR2032) com o pólo positivo (+) voltado para cima, insira a bateria ao contacto eléctrico (ver Figura 2), em seguida, pressione a tampa da bateria ligeiramente até retida pelas presilhas de plástico.
- Substitua a tampa do compartimento da bateria.




Figura 1





Figura 2

## MUITO IMPORTANTE



- Antes de utilizar pela primeira vez o equilíbrio necessário remover a folha de plástico para proteger as baterias.
- Substitua as pilhas quando o visor mostrar a indicação "Lo".
- Se você não pretende usar o aparelho por um longo período de tempo, retire as pilhas e guarde-as num local fresco.
- Não remova as baterias, não o curto-circuito e nunca aqueça ou jogue no fogo. As baterias contêm materiais poluentes ambientais, portanto, uma vez que a vida deles exausto, não jogá-lo fora, mas eliminá-los no local certo para reciclagem.

## CONTROLOS E FUNÇÕES




## MODO DE EMPREGO

- Para ligar o balança toque com dedo a área de on / off e função tare ①/Tare, a ecrã irá executar uma verificação e quando ele exibe o dígito "0" indica que ele está pronto para pesar.  
Se não é mudar o equilíbrio colocado um recipiente ou um objeto, isto não será considerado (pesado).
- Toque com dedo a área de unidade de peso seletor Unit de escolher a unidade de medida, você pode escolher entre quilogramas, gramas, libras ou onças. O visor mostra o símbolo da unidade selecionada de peso, kg (quilogramas), g (gramas), lb (libras) e oz (onças) aparecer.
- Quando a ecrã mostra o símbolo ▲ indicam que o saldo é estabilizado e pronto para a medição, coloque-o sobre a área por pesagem do produto a ser pesado e o visor de peso.



- Ao tocar com dedo a área on / off e função tare **①/Tare** o saldo não irá considerar o peso dos componentes ou ingredientes ou o contentor que se baseiam, desta forma, então você pode adicionar diferentes ingredientes sem remover a já pesada.
- Para desligar o balança toque com o seu dedo para a zona dois segundos on/ off e função tara**① /Tare**. No entanto, se após 2 minutos sem tocar em nenhum botão, apesar de qualquer objeto ou alimento, o saldo será automaticamente desligado.
- Para ultrapassar o limite de peso da balança, a ecrã mostrará sobrecarga "*EEEEE*".



## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpar a balança com um pano úmido e seque com um pano seco. Não use álcool ou produtos abrasivos e não permitir que a unidade em contato com agentes voláteis como gasolina, solventes, inseticidas, etc.
- Evite o dispositivo é exposto a temperaturas extremas e humidade, luz directa do sol, água ou poeira.

## CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Alimentação	2 pilhas 3 V CR2032
Ecrã LCD retroiluminado	5 dígitos 0,63 "(16 mm)
Faixa de peso	2 g / 0,004 lb - 5000 g / 11 lb
Resolução	1 g / 0,002 lb
Dimensões	140 x 215 x 16 mm (L, W, H)
Peso	362 g

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Este produto está em conformidade com as Directivas Europeias 2004/108/EC (EMC) de Compatibilidade Eletro magnética.

"MX, MX ONDA" e seus logo tipos são marcas registadas da MX ONDA, S. A.

**MX ONDA, S. A.**  
**Isla de Java, 37**  
**28034 – MADRID (SPANHA)**

Telefone das informações e do serviço técnico: **+34 902 551 501**

E-MAIL: [mxsat@mxonda.es](mailto:mxsat@mxonda.es)      <http://www.mxonda.es>

# BENUTZERHANDBUCH

# MxOnda

## ELECTRONIC KÜCHENWAAGE

MODELL: MX-PC2118  
MX-PC2119



CE

A VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN SIE DIE

Nachdem das Leben dieses elektrischen Geräts erschöpft ist, nicht in den Hausmüll.

Legen Sie sie in den entsprechenden Behälter aus einem Recycling-Center in Ihrer Nähe für das Recycling später.

Vor der Entsorgung des Produktes entnehmen Sie die Batterien von ihm.



Dieses Produkt erfüllt die europäische RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektro- und Elektronikgeräten, durch das Königliche Dekret 208/2005 in spanisches Recht umgesetzt.



## EINFÜHRUNG

Mit Onda dank einer ehrbietung hatte dieses Produkt zu kaufen.

Elektronische Küchenwaage MX-PC2118 oder MX-PC2119 mit Dekoration von Brot und roten Früchten sind ein Gerät, das elegante Design und klare Linien, die eine höhere Präzision und Funktionalität bieten, die traditionelle Küche gleicht, deren Technologie mehr neu und hat unter anderem die folgenden Funktionen:

- Durchschnittsgewicht in Kilogramm, Gramm, Pfund oder Unzen
- Gewichtsbereich: 2 g bis 5000 g
- Auflösung: 1 g
- Von hinten beleuchtete LCD-5-stellige
- Touch-Typ-Kontrollen
- Elektronische Zündung
- Automatische nach 2 Minuten aus
- Tara-Funktion (Ermäßigung Zusätzliches Gewicht)
- Slimline: nur 16 mm hoch
- Batteriewarnung
- Überlastwarnung

## VOR DER KÜCHENWAAGE

- Lesen Sie diese Anweisungen und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch sorgfältig.
- Das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Styropor usw.) Sollten nicht in Reichweite von Kindern gelassen werden, da sie eine potentielle Gefahrenquelle sind.
- Nach Entfernen der Verpackung prüfen, ob das Gerät nicht beschädigt wird. Im Zweifelsfall das Gerät nicht benutzen; kontaktieren Sie die Mitarbeiter des technischen Supports.



## SICHERHEITSMAßNAHMEN

- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Bei den professionellen Einsatz, unsachgemäße Nutzung oder nichtbeachtung übernimmt der Hersteller keine Verantwortung und die Garantie keine Anwendung.
- Wenn das Produkt fallen gelassen wurde oder wenn sie nicht richtig funktionieren, unterlassen Sie es nicht verwenden können und nicht versuchen, es zu öffnen oder zu reparieren. Kontaktieren Sie Ihren Händler oder Service-Center am nächsten MX ONDA.

## FITTING / BATTERIEWECHSEL

Zum einsetzen oder ersetzen folgen die Batterien vor:


- Öffnen des Batteriefachs an der Basis der Vorrichtung durch Drücken auf das Register (in Richtung des Pfeils), während es nach oben ziehen.
- Um die Batterien zu entfernen, mit einem spitzen Gegenstand schieben Sie die Batterie mit dem elektrischen Kontakt (siehe Abbildung 1), und ziehen Sie ihn nach außen.
- Um die Batterien (CR2032) mit dem Pluspol (+) nach oben, legen Sie die Batterie mit dem elektrischen Kontakt zu installieren (siehe Abbildung 2), dann das Batteriefach leicht drücken, bis sie durch die Kunststoffhaken gehalten.
- Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs.



## SEHR WICHTIG



- Vor der Verwendung zum ersten Mal muss die Waage die Plastikfolie entfernen, um die Batterien zu schützen.
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn das Display die Anzeige "b" zeigt.
- Wenn Sie nicht vorhaben, das Gerät über einen längeren Zeitraum zu verwenden, um die Batterien herauszunehmen und an einem kühlen Ort lagern.
- Die Batterien nicht entfernen, nicht den Kurzschluss und nie oder ins Feuer werfen erhitzen. Batterien enthalten umweltgefährdende Stoffe, also einmal das Leben von Ihnen erschöpft, werfen Sie es nicht weg, sondern auch für das Recycling von Ihnen an der richtigen Stelle zu entsorgen.

## KONTROLLEN UND FUNKTIONEN




## WIE ZU VERWENDEN

- So schalten sie die küchenwaage mit einer fläche finger-touch-ein / aus und tara funktion ①/Tara-, wird der bildschirm eine überprüfung durchführen und, wenn es um die ziffer zeigt "0" zeigt an, dass sie bereit ist, zu wiegen. Wenn es das gleichgewicht zu wechseln platziert einen behälter oder ein objekt, wird dies nicht (schwer) in betracht gezogen werden.
- Finger-touch-bereich auswahleinheit gewicht **Unit** und wählen sie die maßeinheit, können sie zwischen kilogramm, gramm, pfund oder unzen wählen. Das display zeigt das symbol der gewählten gewichtseinheit kilogramm (kg), g (gramm), lb (pfund) und oz (unzen) erscheinen.
- Wenn das Display das Symbol ▲ zeigen, dass sich die Waage stabilisiert und zur Messung bereit, legen Sie es auf dem Gebiet für das Produkt mit einem Gewicht gewogen und die Gewichtsanzeige werden.



- Durch berühren des fingerbereich ein / aus und tara funktion ①/**Tara**- küchenwaage berücksichtigen nicht das gewicht der komponenten oder bestandteile oder dem behälter, der auf diese weise basieren, werden dann können sie verschiedene zutaten hinzugefügt werden, ohne die bereits schwer zu entfernen.
- So schalten sie die küchenwaage berührung mit dem finger zwei sekunden zone ein / aus und tara function ①/**Tara**- . Wenn jedoch nach 2 minuten ohne tasten trotz gegenstände oder lebensmittel zu berühren, wird der restbetrag automatisch ausgeschaltet.
- Um die gewichtsgrenze der küchenwaage überschreiten, wird die anzeige überlastung zeigen “ *EEEEE* ”.



## REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen sie die waage mit einem feuchten tuch und mit einem trockenen. Verwenden sie keinen alkohol oder scheuermittel und nicht zulassen, dass das gerät in kontakt mit flüchtigen substanzien wie benzin, lösungsmittel, insektizide usw.
- Vermeiden sie wird das gerät extremen temperaturen und feuchtigkeit, direkter sonneneinstrahlung , wasser und staub ausgesetzt.

## TECHNISCHE DATEN

Batterie-Stromversorgung	2 Batterien 3 V CR2032
Von hinten beleuchtete	LCD-5-stellige 0.63 "(16 mm)
Gewichtsbereich	2 g / 0.004 lb - 5000 g / 11 lb.
Auflösung	1 g / 0.002 lb
Abmessungen	140 x 215 x 16 mm (L, B, H)
Gewicht	362 g

Spezifikationen können ohne vorherige ankündigung geändert werden.

Dieses produkt entspricht den europäischen richtlinien 2004/108/EC (EMC) über die Elektromagnetische.

“MX, MX ONDA” und die entsprechenden logos sind marken der MX ONDA, S.A.

**MX ONDA, S.A.**  
**Isla de Java, 37**  
**28034 – MADRID (SPANIEN)**

Telefon Informationen und Service: **+34 902 551 501**

E-MAIL: [mxsat@mxonda.es](mailto:mxsat@mxonda.es)

<http://www.mxonda.es>

# INSTRUCTION MANUAL



## ELECTRONIC KITCHEN SCALE

MODEL: **MX-PC2118**  
**MX-PC2119**



**BEFORE USE CAREFULLY READ THIS MANUAL**

Waste electrical products must not be disposed of with household waste.

This equipment should be taken to your local recycling centre for safe treatment.

Before disposing of the product remove the batteries from it.



This product complies with European Directives RoHS (2011/65/UE), on the restriction of use of certain dangerous substances in electrical and electronic appliances, transposed to the Spanish legislation by means of Real Decree 208/2005.



## INTRODUCTION

MX ONDA Thank You deference has had to purchase this product.

Electronic kitchen scale MX-PC2118 or MX-PC2119 with decoration of breads and red fruits respectively, is a device of elegant design and sleek lines that offers greater precision and functionality that balances traditional cuisine, incorporating technology more recent and has the following features:

- Average weight in kilograms, grams, pounds or ounces
- Weight range: 2 g to 5000 g
- Resolution: 1 g
- Backlit LCD 5-digit
- Touch-type controls and Electronic On/off function
- Automatic turn off after 2 minutes
- Tare function (discount added weight)
- Battery and overload warnings

## BEFORE USING THE SCALE

- Read these instructions and save them for later use carefully.
- Packaging materials (plastic bags, Styrofoam, etc.) should not be left within reach of children as they are a potential source of danger.
- After removing the packaging, check that the appliance is not damaged. If in doubt do not use the device; contact the technical support staff.
- For accurate measurements, place the scale on a stable, horizontal surface.

## SECURITY MEASURES

- This appliance is designed for household use only. In case of professional use, inappropriate use or failure to follow instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
- If the product has been dropped or if not function properly, please refrain from using it and not try to dismantle or repair it. Contact your dealer or service center nearest MX ONDA.

## CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the scale with a damp cloth and dry with a dry. Do not use alcohol or abrasive products and not allow the unit in contact with volatile agents such as gasoline, solvents, insecticides, etc.
- Avoid the device is exposed to extreme temperature and humidity, direct sunlight, water or dust.

## PLACEMENT AND REPLACEMENT OF BATTERIES

For placement or replacement of the batteries follow these steps:

- Open the battery compartment at the base of the device, pressing on the tab (in the direction of the arrow) while pulling it up.
- To remove the batteries, using a pointed object slide the battery to the electrical contact (see Figure 1), then pull it outward.
- To install the batteries (CR2032) with the positive (+) side up, insert the battery to the electrical contact (see Figure 2), then press the battery door slightly until retained by the plastic tabs.
- Replace the lid of the battery compartment.

Fig 1






Fig 2





## VERY IMPORTANT

- Before using for the first time the balance must remove the plastic sheet to protect the batteries.
- Replace the batteries when the display shows the indication " $L\sigma$ ".
- If you do not plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries and store them in a cool place.
- Do not remove the batteries, not the short circuit and never heat or throw into fire. Batteries contain environmental polluting materials, therefore, once the life of them exhausted, not throw it away, but dispose of them at the right site for recycling.


## CONTROLS AND FUNCTIONS



## HOW TO USE

- To turn on the scale, touch with the fingertip area on / off and tare function **Tare**, the screen will perform a check and when it displays the digit "0" indicates that it is ready to weigh.  
If there is to switch the scale placed a container or an object, this will not be considered (heavy).
- With the finger, touch area selector unit weight **Unit** choose the unit of measurement, you can choose between kilograms, grams, pounds or ounces. The display shows the symbol of the selected unit of weight, Kg (kilograms), g (grams), lb (pounds) and oz (ounces) appear.
- When the display shows the symbol **▲** will indicate that the scale is stabilized and ready for measurement, place it on the area for weighing the product to be weighed and the weight display.

- By touching the finger area on / off and tare function **①/Tare** the scale will not consider the weight of the components or ingredients or the container that are based, in this way then you can add different ingredients without removing the already heavy.
- To turn off the scale touch with your finger for two seconds zone on / off and tare function **/Tare**. However, if after 2 minutes without touching any button despite any object or food, the scale will automatically turn off.
- To exceed the weight limit of the scale, the display will show overload indication “*EEEEE*”.



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply	2 batteries 3 V CR2032
Backlit LCD display	5 digits 0.63 "(16 mm)
Weight range	2 g / 0.004 lb - 5000 g / 11 lb.
Resolution	1 g / 0,002 lb
Dimensions	140 x 215 x 16 mm (L, W, H)
Weight	362 g

Specifications subject to change without notice.

This product complies with the European Directives 2004/108/EC (EMC – Electromagnetic Compatibility).

“MX, MX ONDA” and its logos are trademarks of MX ONDA, S.A.

**MX ONDA, S.A.**  
**Isla de Java, 37**  
**28034 – MADRID (SPAIN)**

Telephone Information and Service: **+34 902 551 501**



Manual de instrucciones  
 Instruction manual  
 Manual de instruções  
 Benutzerhandbuch  
 Manuel utilisateur  
 Manuale di istruzioni



E-MAIL: [mxsat@mxonda.es](mailto:mxsat@mxonda.es)

<http://www.mxonda.es>